



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Мир детства»
Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов**
свидетельство № 10 от 25 сентября 2015 г.

Адрес: 300053, г. Тула,
ул.Бондаренко, д. 17

Тел./факс: (4872)48-86-01
Тел.: (4872) 48-85-73

e-mail: tula-crr5@tularegion.org
сайт: http://crr5tula.ru/
твиттер: @mbdou22
фейсбук: Мир детства



Расчетный счет 40701810170033000004; банк: Отделение Тула г. Тула
КПП 710501001; ИНН 7107061111; БИК 047003001; ОГРН 1027100978211; ОКПО 00164753;
ОКАТО 70401373000; ОКТМО 70701000; ОКОГУ 4270007; ОКФС 14; ОКОПФ 20903
Сокращенное название: МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»
Учредитель МБДОУ: управление образования администрации г. Тулы



Исх. № 197

от «16» июля 20 18.

Начальнику ОНД и ПР г. Тулы по
Пролетарскому району
Н.С.Устинову
директора МБДОУ ЦРР № 5
«Мир детства»
Е.Н. Лебедевой

Уважаемый
Николай Сергеевич!

Довожу до Вашего сведения, что предписание № 72/1/1-3 от 27.04.2018 выполнено в установленный законом срок.

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнения) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не дооборудованы все группы световыми указателями «Выход», а также помещение прачечной | НПБ 104-03 п. 3.11, п. 4.1, таб. 1, п. 5.1 табл. 2 п. 3.11 Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. | 01.08.2018г. | Выполнено 05.07.2018г. |
| 2. | Не дооборудован тамбур в помещении прачечной автоматической пожарной сигнализацией с использованием дымовых пожарных извещателей. | НПБ 110-03 п. 3, п.14, табл. 3 Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3.6.1,7,9,10,13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. | 01.08.2018г. | Выполнено 05.07.2018г. |
| 3. | Не обеспечено нормативное расстояние от дымовых пожарных извещателей до светильников в помещениях детского сада. | СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочие) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателями работоспособности. | 01.08.2018г. | Выполнено 05.07.2018г. |

Директор
МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»



Е.Н. Лебедева

*Случай: ст. инспектор
ОНД по ПР г. Тулы (по Пролетарскому району)*

*В.И. Барсуков
16.07.18*